



Prefeitura de **Fortaleza**

Gabinete do Prefeito




COMITÊ DA QUADRA INVERNOSA 2018 (03/01/2018)




MONITORAMENTO E PREVISÃO DO TEMPO



Aspectos Climáticos em Fortaleza e no Ceará




As Chuvas em Fortaleza e no Ceará em (Jan a Set de 2017)





TENDÊNCIAS PARA 2018

Previsão para o Oceano Pacífico – Dez/2017

ENSO state based on NINO3.4 SST Anomaly
Neutral ENSO: -0.5 °C to 0.5 °C



Previsão para o Oceano Pacífico



DADOS PLUVIOMETRICOS



Fonte: Defesa Civil



Ocorrências e Pluviometria Acumulada – 2013 a 2017



| 2013 | | | 2014 | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|------------------------|
| MÊS | OCORRÊNCIAS | PLUVIOMETRIA ACUMULADA | MÊS | OCORRÊNCIAS | PLUVIOMETRIA ACUMULADA |
| JANEIRO | 103 | 33,5 | JANEIRO | 109 | 27,1 |
| FEVEREIRO | 200 | 82,6 | FEVEREIRO | 155 | 108,7 |
| MARÇO | 106 | 36,2 | MARÇO | 334 | 288,4 |
| ABRIL | 132 | 131,2 | ABRIL | 304 | 237 |
| MAIO | 99 | 144,2 | MAIO | 85 | 225,8 |
| JUNHO | 80 | 126,7 | JUNHO | 37 | 55,6 |
| JULHO | 70 | 82,5 | JULHO | 69 | 36,8 |
| AGOSTO | 71 | 3,4 | AGOSTO | 75 | 3,3 |
| SETEMBRO | 82 | 7,1 | SETEMBRO | 52 | 9,2 |
| OUTUBRO | 56 | 0,6 | OUTUBRO | 86 | 3,5 |
| NOVEMBRO | 61 | 3,4 | NOVEMBRO | 63 | 14 |
| DEZEMBRO | 75 | 1,1 | DEZEMBRO | 33 | 24,8 |
| TOTAL | 1135 | 652,5 | TOTAL | 1402 | 1034,2 |

TABULAÇÃO DE DADOS 2013 - 2017
OCORRÊNCIAS Versus PLUVIOMETRIA

| 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|------------------------|
| MÊS | OCORRÊNCIAS | PLUVIOMETRIA ACUMULADA | MÊS | OCORRÊNCIAS | PLUVIOMETRIA ACUMULADA | MÊS | OCORRÊNCIAS | PLUVIOMETRIA ACUMULADA |
| JANEIRO | 220 | 80,3 | JANEIRO | 311 | 298,9 | JANEIRO | 129 | 132,6 |
| FEVEREIRO | 152 | 165,1 | FEVEREIRO | 166 | 169,2 | FEVEREIRO | 111 | 228,1 |
| MARÇO | 408 | 353,8 | MARÇO | 190 | 253,1 | MARÇO | 310 | 477,5 |
| ABRIL | 279 | 331,8 | ABRIL | 481 | 413,1 | ABRIL | 188 | 335,2 |
| MAIO | 145 | 82,3 | MAIO | 80 | 103,5 | MAIO | 87 | 141,8 |
| JUNHO | 98 | 72,3 | JUNHO | 62 | 36,7 | JUNHO | 59 | 42,7 |
| JULHO | 118 | 154,2 | JULHO | 83 | 6,5 | JULHO | 68 | 68,8 |
| AGOSTO | 119 | 6,8 | AGOSTO | 65 | 1,9 | AGOSTO | 53 | 0,4 |
| SETEMBRO | 118 | 6,6 | SETEMBRO | 75 | 10,7 | SETEMBRO | 42 | 1,7 |
| OUTUBRO | 84 | 3,4 | OUTUBRO | 73 | 5,5 | OUTUBRO | 66 | 8,4 |
| NOVEMBRO | 81 | 0,5 | NOVEMBRO | 85 | 6,1 | NOVEMBRO | 51 | 9 |
| DEZEMBRO | 60 | 22,4 | DEZEMBRO | 56 | 39,4 | DEZEMBRO | 49 | 14 |
| TOTAL | 1882 | 1279,5 | TOTAL | 1727 | 1376,3 | TOTAL | 1213 | 1460,3 |




Ocorrências e Pluviometria Acumulada – 2013 a 2017






Ocorrências e Pluviometria Acumulada – 2013 a 2017

2013 A 2017 - VARIACÃO DAS OCORRÊNCIAS PELA VARIACÃO DE PLUVIOMETRIA




TOTAL DE OCORRÊNCIAS ANUAL DE 2013 A 2017




Comparativo – 2013 a 2017

COMPARATIVO ENTRE OCORRÊNCIAS ANUAIS E PLUVIOMETRIAS ANUAIS DE 2013 A 2017




SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ALERTA





Sistema de Alerta – Áreas de Risco



- 1. Limpeza de Recursos Hídricos**
- 2. Desobstrução de Canais e Bocas de Lobo**
- 3. Plano de Contingencia**
 - **Diagnostico de Possíveis Áreas Inundáveis**
 - **Equipamentos Utilizados pela Defesa Civil (Distribuição de redes, Lonas, Cestas Básicas)**
 - **Suporte de Equipamentos Públicos (prédios), para eventuais abrigamentos temporários**
 - **Politica de Abrigamento (Abrigos Solidário e Publico e Programa de Locação Social)**
- 4. Estruturação das Unidades de Saúde para Prestação de Assistência e o Controle de Roedores**

Limpeza Realizada em Canais – Agosto a Dezembro de 2017

| ORD | SER | DESCRIÇÃO | BAIRRO | SITUAÇÃO | PERÍODO |
|-----|--------|--------------------------|----------------|--------------------|----------|
| 1 | Centro | Canal da Rua J. da penha | Centro | 100% | Dezembro |
| 2 | Centro | Canal do Paço Municipal | Centro | 100% | Agosto |
| 3 | Centro | Riacho Pajeú | Centro | 100% | Dezembro |
| 4 | I | Canal do Jacarecanga | Jacarecanga | 100% | Dezembro |
| 5 | I | Canal do Prado | Vila Velha | Em execução | Dezembro |
| 6 | I | Canal do SESI | Barra do Ceará | 100% | Dezembro |
| 7 | I | Lagoa do Mel | Barra do Ceara | 100% | Dezembro |
| 8 | I | Rio Maranguapinho | Quintino Cunha | Em execução | Dezembro |
| 9 | II | Canal do Lagamar | S.J.Tauape | Em execução | Janeiro |

Limpeza Realizada em Canais – Agosto a Dezembro de 2017

| ORD | SER | DESCRIÇÃO | BAIRRO | SITUAÇÃO | PERÍODO |
|-----|-----|------------------------------|-------------|----------|-------------|
| 10 | II | Canal do Prisco Bezerra | Papicu | 100% | Dezembro |
| 11 | II | Canal dos Jangadeiros | Mucuripe | 100% | Dezembro |
| 12 | II | Canal Saporé | Mucuripe | 100% | Dezembro |
| 13 | II | Riacho Maceió | Meireles | 100% | Nov. a Dez. |
| 14 | II | Sangria da Lagoa do Gengibre | Cidade 2000 | 100% | Dezembro |
| 15 | II | Sangria da Lagoa do Papicu | Papicu | 100% | Dezembro |
| 16 | III | Canal Porangabussu | R. Teofilo | 100% | Dezembro |



Limpeza Realizada em Canais – Agosto a Dezembro de 2017

| ORD | SER | DESCRIÇÃO | BAIRRO | SITUAÇÃO | PERÍODO |
|-----|-----|-------------------------|-------------|--------------------|----------|
| 17 | III | Riacho das Pedras | Bom Sucesso | 100% | Novembro |
| 18 | IV | Canal av. Eduardo Girão | Jd. América | 100% | Dezembro |
| 19 | IV | Canal do Aeroporto | Aeroporto | Em execução | Dezembro |
| 20 | IV | Canal do Jardim América | Jd. América | 100% | Dezembro |
| 21 | IV | Canal Gustavo Braga | Damas | 100% | Novembro |
| 22 | IV | Lagoa do Mondubim | Mondubim | 100% | Julho |
| 23 | IV | Lagoa do Opaia | Vila União | Em execução | Dezembro |
| 24 | V | Canal Cidade Jardim | Jose Walter | 100% | Novembro |

Limpeza Realizada em Canais – Agosto a Dezembro de 2017

| ORD | SER | DESCRIÇÃO | BAIRRO | SITUAÇÃO | PERÍODO |
|-----|-----|----------------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 25 | V | Canal Delicia do Sertão | Mondubim | 100% | Outubro |
| 26 | V | Lagoa da Libania | Mondubim | 100% | Set. a Out. |
| 27 | V | Lagoa da Praça do UV4 | Cj Ceará | 100% | Outubro |
| 28 | V | Lagoa do Catão | Jose Walter | 100% | Out. a Nov. |
| 29 | V | Lagoa Pres. Castelo Branco | Cj Montenegro | Em execução | Dezembro |
| 30 | VI | Lagoa da Zeza | Jd. das Oliveiras | 100% | Outubro |
| 31 | VI | Canal CUCA Jangurussu | São Cristóvão | 100% | Novembro |
| 32 | VI | Canal do Jagata | Palmeiras | 100% | Agosto |

Limpeza Realizada em Canais – Agosto a Dezembro de 2017

| ORD | SER | DESCRIÇÃO | BAIRRO | SITUAÇÃO | PERÍODO |
|-----|-----|-----------------------------|-------------------|--------------------|----------|
| 33 | VI | Canal do Jangurussu | Jangurussu | 100% | Novembro |
| 34 | VI | Canal do João Paulo II | Barroso | 100% | Setembro |
| 35 | VI | Canal do Planalto Palmeiras | Palmeiras | Em execução | Dezembro |
| 36 | VI | Canal do São Miguel | João Paulo II | 100% | Dezembro |
| 37 | VI | Canal Thais Maria | São Cristóvão | Em execução | Dezembro |
| 38 | VI | Lagoa da Vila Cazumba | Cajazeiras | 100% | Setembro |
| 39 | VI | Lagoa do Tijolo | Jd. das Oliveiras | 100% | Setembro |
| 40 | VI | Lagoa da Maraponga | Maraponga | 100% | Agosto |

Morro Santa Terezinha – Vicente Pinzon



Serviços a Serem Executados no Período de Janeiro a Março de 2018 – SER I

| Nº | IDENTIFICAÇÃO | LOCALIZAÇÃO APROXIMADA | SITUAÇÃO | TIPO DE LIMPEZA | OBS. |
|----|---|--|----------|-------------------|----------|
| 1 | CANAL IRACEMA | RUA RAIMUNDO FROTA, 270 - BARRA DO CEARÁ | | MANUAL | |
| 2 | LAGOA DO URUBU | RUA Graça Aranha, 1961 - Floresta | | MANUAL / MECÂNICA | |
| 3 | CANAL AMOR PERFEITO | RUA AMOR PERFEITO, 04 - BARRA DO CEARÁ | | MANUAL | |
| 4 | CANAL SÃO GERARDO | RUA ERETIDES MARTINS, 1272 - SÃO GERARDO | | MANUAL/ MECÂNICA | |
| 5 | AÇUDE JOÃO LOPES | RUA GONÇALO DE LAGOS, 112 - VILA ELLERY | | MANUAL/ MECÂNICA | |
| 6 | CANAL ÁLVARO DE ALENCAR (PRAÇA DO ABEL) | RUA ÁLVARO DE ALENCAR, 325 - JACARECANGA | | MANUAL | |
| 7 | CANAL PALMÁCIA | RUA PALMÁCIA, 303 - JARDIM GUANABARA | | MANUAL/ MECÂNICA | |
| 8 | CANAL SEIS COMPANHEIROS | RUA BAMBU, 29 - BARRA DO CEARÁ | | MANUAL | |
| 9 | CANAL VILA VELHA | AV. L, 880 - VILA VILHA | | MANUAL | iniciado |
| 10 | CANAL DO SESI (CLUBE DOS SARGENTOS) | RUA 7, 150 - BARRA DO CEARÁ | | MANUAL/ MECÂNICA | |
| 11 | CANAL DO PRADO | RUA: DO PRADO, 740- VILA VELHA | | MECÂNICA/MANUAL | iniciado |
| 12 | CANAL DA JACARECANGA | ENTRE RUA JÚLIO PINTO À GUILHERME ROCHA | | MANUAL | |

PRIORIDADE DE ATENDIMENTO

ALTA

MÉDIA

BAIXA

OBS: Serviços identificados como Alta Prioridade com previsão de início para Janeiro/2018

Serviços a Serem Executados no Período de Janeiro a Março de 2018 – SER II

| Nº | IDENTIFICAÇÃO | LOCALIZAÇÃO APROXIMADA | SITUAÇÃO | TIPO DE LIMPEZA | OBS. |
|----|---------------------|---|----------|-----------------|----------|
| 1 | RIACHO MACEIÓ | RUA: SANTANA- 490- MUCURIBE | | MANUAL | iniciado |
| 2 | CANAL DO LAGAMAR | RUA: DO CANAL-190- SÃO JOÃO DO TAUAPE | | MANUAL | |
| 3 | POÇO DA DRAGA | VIADUTO MOREIRA DA ROCHA-52- PRAIA DE IRACEMA | | MECÂNICA | |
| 4 | LAGOA DO PAPICU | RUA: DESEMBARGADOR LAURO NOGUEIRA-1790- PAPICU | | MANUAL | |
| 5 | LAGOA DO GENGIBRE | RUA: ANDRADE FURTADO,2671-MANOEL DIAS BRANCO | | MANUAL | |
| 6 | CANAL DO DESCARREGO | AV: WASHINGTON SOARES-3000- ENGENHEIRO LUCIANO CAVALCANTE | | MANUAL | |
| 7 | CANAL DO TRILHO | RUA: ESCRIVÃO PINHEIRO, 4170-SÃO JOÃO DO TAUAPE | | MANUAL | |

Serviços a Serem Executados no Período de Janeiro a Março de 2018 – SER III

| Nº | IDENTIFICAÇÃO | LOCALIZAÇÃO APROXIMADA | SITUAÇÃO | TIPO DE LIMPEZA | OBS. |
|----|------------------------------------|--|---|-----------------|------|
| 1 | CANAL ALTO JERUSALÉM | TRAVESSA SOARES GUIMARÃES, 159- QUINTINO CUNHA | LIXO NAS MARGENS DO CANAL, ESGOTAMENTO CLANDESTINO E CONSTRUÇÕES IRREGULARES | MANUAL | |
| 2 | CANAL NORTH SHOPPING | RUA:OLAVO BILAC- 1600- ÁLVARO WEYNE | O MESMO SOFREU INTERVENÇÃO | MECÂNICA/MANUAL | |
| 3 | CANAL NOEL ROSA | RUA: JOCKEY CLUBE, 815- HENRIQUE JORGE | MUITA VEGETAÇÃO, LIXO, ESGOTAMENTO CLANDESTINO E CONSTRUÇÕES IRREGULARES | MANUAL | |
| 4 | CANAL MONTE REI | RUA: PIO SARAIVA, 28- QUINTINO CUNHA | ESGOTAMENTO CLANDESTINO DESEMBOCANDO NO CANAL E CONSTRUÇÕES IRREGULARES | MANUAL | |
| 5 | CANAL DA BELA VISTA | RUA: RIO GRANDE DO SUL, 234- BELA VISTA | CONSTRUÇÕES IRREGULARES AS MARGENS DO CANAL, ESGOTAMENTO CLANDESTINO E LIXO | MANUAL | |
| 6 | SANGRIA DA LAGOA DA UNITEXTIL | RUA: PROFESSOR PAULO LOPES, 1041- DOM LUSTOSA | TODO COBERTO POR VEGETAÇÃO | MANUAL | |
| 7 | CANAL BOM SUCESSO | AVENIDA LUIZ VIEIRA, 1039- BONSUCESSO | VEGETAÇÃO NAS MARGENS, CONSTRUÇÕES IRREGULARES E ESGOTAMENTO CLANDESTINO | MANUAL | |
| 8 | LAGOA SÃO FRANCISCO (ILHA DOURADA) | RUA: ILHA DOURADA, 418- QUINTINO CUNHA | A MESMA SOFREU INTERVENÇÃO, ENCONTRA-SE LIMPA | MANUAL/MECÂNICA | |
| 9 | RIO MARANGUAPINHO | RUA: TENENTE QUEIROZ, 1207- ANTONIO BEZERRA | EM ALGUNS PONTO O MESMO ENCONTRA-SE LIMPO, PORÉM NO RESPECTIVO TRECHO, MUITA VEGETAÇÃO E LIXO | MANUAL/MECÂNICA | |

Serviços a Serem Executados no Período de Janeiro a Março de 2018 – SER IV

| Nº | IDENTIFICAÇÃO | LOCALIZAÇÃO APROXIMADA | SITUAÇÃO | TIPO DE LIMPEZA | OBS. |
|----|------------------------------------|--|--|------------------|----------|
| 1 | CANAL DAMAS | RUA: ÁLVARO FERNANDES, 201-MONTESE | COBERTO POR VEGETAÇÃO E CONSTRUÇÕES AS MARGENS DO MESMO | MANUAL | |
| 2 | CANAL SHOPPING SUL | AV. LUCIANO CARNEIRO, 1199-PARREÃO | VEGETAÇÃO, LIXO, ASSOAREADO E ESGOTAMENTO CLANDESTINO | MANUAL | |
| 3 | CANAL DO PARREÃO III (CANAL DA OI) | AV. BORGES DE MELO, 1298-PARREÃO | MUITA VEGETAÇÃO, LIXO, ASSOAREADO | MANUAL | |
| 4 | CANAL DO GUGA | AV. BORGES DE MELO, 1001-PARREÃO | NECESSÁRIA INTERVENÇÃO EM TRECHOS DO RESPECTIVO CANAL- RUA EDGAR PINHO FILHO- 189, ATÉ DENTRO DA COMUNIDADE. | MECÂNICA/MANUAL | |
| 5 | CANAL DA AGUANAMBI | AV. AGUANAMBI, 1733-JOSÉ BONIFÁCIO | VEGETAÇÃO NAS BARREIRAS DO CANAL E LIXO EM ALGUNS PONTOS DO MESMO | MANUAL | |
| 6 | CANAL DA COMUNIDADE MARAVILHA(BR) | BR-116, 1844- FÁTIMA | MUITA VEGETAÇÃO, LIXO, ESGOTAMENTO CLANDESTINO E PARTE ASSOAREADA | MECÂNICA/ MANUAL | iniciado |
| 7 | LAGO GUSTAVO BRAGA | RUA: MACEDO, 500- BOM FUTURO | MUITA VEGETAÇÃO E LIXO | MANUAL | |
| 8 | LAGO VASCO DA GAMA | RUA: SÃO GONÇALO DO AMARANTE, 34-MONTESE | VEGETAÇÃO, LIXO, ESGOTAMENTO CLANDESTINO E CONSTRUÇÕES IRREGULARES | MECÂNICA/ MANUAL | |

Serviços a Serem Executados no Período de Janeiro a Março de 2018 – SER IV


| Nº | IDENTIFICAÇÃO | LOCALIZAÇÃO APROXIMADA | SITUAÇÃO | TIPO DE LIMPEZA | OBS. |
|----|--------------------------------------|---|---|------------------|-----------------|
| 9 | CANAL DA DIANA | RUA: CÔNEGO LIMA SUCUPIRA, 2151-PARANGABA | CANAL COBERTO, ENTULHO E VEGETAÇÃO NA COBERTURA DO MESMO | MANUAL | |
| 10 | CANAL DA COMUNIDADE GARIBALDI | RUA: PADRE NÓBREGA, 290-SERRINHA | CANAL COBERTO, CONSTRUÇÕES IRREGULARES AS MARGENS DO MESMO, INTERLIGA-SE COM A LAGOA DA ITAPEROABA | MANUAL | |
| 11 | CANAL DA ROSINHA | RUA: PORAGUAÇU, 1229-SERRINHA | LIMPEZA DO MESMO EM NOVEMBRO DE 2016. CONSTATAMOS NO ENTORNO CONSTRUÇÕES IRREGULARES E ESGOTAMENTO CLANDESTINO. | MANUAL | iniciado |
| 12 | CANAL RUA LEÃO XIII | RUA: ANTONIO BENTO, 382-SERRINHA | CANAL COBERTO, CONSTRUÇÕES IRREGULARES, ESGOTAMENTO CLANDESTINO E RESTOS DE ENTULHOS NO MESMO | MANUAL | |
| 13 | CANAL DO DENDÊ | RUA: CAMPO MAIOR, 168-ITAPERI | VEGETAÇÃO, CONSTRUÇÕES IRREGULARES, ESGOTAMENTO CLANDESTINO E ASSOREADO | MECÂNICA /MANUAL | |
| 14 | LAGOA DA PARANGABA | RUA: JANDÁIA, 15-PARANGABA | ENCONTRA-SE LIMPA | MECÂNICA/MANUAL | |
| 15 | CANAL DA AMÉRICO VESPÚCIO | RUA: AMÉRICO VESPÚCIO, 486- SERRINHA | CONSTRUÇÕES IRREGULARES AS MARGENS DO MESMO, ESGOTAMENTO CLANDESTINO E VEGETAÇÃO | MANUAL | |
| 16 | LAGOA DA ITAPEROABA | RUA: DOUTOR JUSTA ARAÚJO, 936-SERRINHA | ENCONTRA-SE LIMPA | MECÂNICA /MANUAL | |

Serviços a Serem Executados no Período de Janeiro a Março de 2018 – SER V

| Nº | IDENTIFICAÇÃO | LOCALIZAÇÃO APROXIMADA | SITUAÇÃO | TIPO DE LIMPEZA | OBS. |
|----|--|--|----------|-----------------|------|
| 1 | CANAL DO CONJUNTO ESPERANÇA | RUA: CENTO E ONZE, 476- CONJUNTO ESPERANÇA | | MANUAL | |
| 2 | CANAL DO SANTA ROSA | RUA: CÔNEGO DE CASTRO, 4380- VILA PERI | | MANUAL | |
| 3 | CANAL DA COMUNIDADE DOS CANOS | RUA:PIRAJUI, 229- CANIDEZINHO | | MANUAL | |
| 4 | CANAL DA RUA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO | RUA:NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, 1063-SIQUEIRA | | MECÂNIA/ MANUAL | |
| 5 | CANAL DA URUCUTUBA 1 | RUA: URUCUTUBA, 1450- GRANJA LISBOA | | MANUAL | |
| 6 | CANAL DA URUCUTUBA 2 | RUA: URUCUTUBA, 1630- GRANJA LISBOA | | MANUAL | |
| 7 | CANAL DA GRANJA PORTUGAL | RUA: HUMBERTO LOMEU, 1694- GRANJA PORTUGAL | | MANUAL | |
| 8 | CANAL DA RUA MARIA QUINTELA | RUA: MARIA QUINTELA, 141-BONSUCESSO | | MANUAL | |
| 9 | CANAL DA MOÇAMBIQUE | RUA: MOÇAMBIQUE, 409- PARQUE GENIBAU | | MANUAL | |
| 10 | CANAL DA AVENIDA C | AV. C,247- CONJUNTO CEARÁ | | MANUAL | |
| 11 | CANAL DA RUA SANTA ADÉLIA | RUA: SANTA ADÉLIA,184- PARQUE GENIBAU | | MANUAL | |
| 12 | CANAL DO JOSÉ WALTER | AV. I, 1219- CONJUNTO ESPERANÇA | | MANUAL | |

Serviços a Serem Executados no Período de Janeiro a Março de 2018 – SER V

| Nº | IDENTIFICAÇÃO | LOCALIZAÇÃO APROXIMADA | SITUAÇÃO | TIPO DE LIMPEZA | OBS. |
|----|--|--|----------|------------------|------|
| 13 | CANAL DA AVENIDA VIRGILIO NOGUEIRA | RUA JOSÉ MARTINS, 1830 - BOM JARDIM | | MANUAL | |
| 14 | CANAL DA RUA OSÓRIO CORREIA | RUA: OSÓRIO CORREIA, 1465- PARQUE PRESIDENTE VARGAS | | MANUAL | |
| 15 | CANAL DA RUA OLIVEIRA SOBRINHO X EMÍLIO DE MENEZES | RUA: EMÍLIO DE MENEZES, 1827- GRANJA PORTUGAL | | MANUAL | |
| 16 | CANAL DA RUA JARDIM FLUMINENSE | RUA: JARDIM FLUMINENSE, 1107- MANUEL SÁTIRO | | | |
| 17 | CANAL DA RUA HOLANDA | RUA: HOLANDA, 1969-JARDIM CEARENSE | | MANUAL | |
| 18 | CANAL DA RUA BOM JESUS | RUA: BOM JESUS, 1535-1650-2707- JARDIM DAS OLIVEIRAS-IDENTIFICAMOS TRÊS ENTRE OS RESPECTIVOS NÚMEROS | | MECÂNICA/ MANUAL | |
| 19 | CANAL DO BONSUCESSO | RUA: MANUEL ANTONIO LEITE, 170- BONSUCESSO | | MANUAL | |



Serviços a Serem Executados no Período de Janeiro a Março de 2018 – SER VI

| Nº | IDENTIFICAÇÃO | LOCALIZAÇÃO APROXIMADA | SITUAÇÃO | TIPO DE LIMPEZA | OBS. |
|----|--|--|----------|-----------------|------|
| 1 | CANAL TANCREDO NEVES (SANGRIA VILA CAZUMBA) | AV. JOSÉ LEON, 266- CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS | | MANUAL | |
| 2 | CANAL PLANALTO PALMEIRAS | AV. CASTELO DE CASTRO, 1573- JANGURUSSU | | MANUAL | |
| 3 | CANAL RIACHO DOCE | AV. PAROARAS, 1004- PASSARÉ | | MANUAL | |
| 4 | CANAL SÃO MIGUEL | AV. ODILON GUIMARÃES, 2041- CURIÓ | | MANUAL | |
| 5 | CANAL DA AV. CONTÔRNO SUL | AV. CONTÔRNO SUL, 304- SÃO BENTO | | MANUAL | |
| 6 | CANAL DO JARDIM VIOLETA | RUA: VALDEMAR DE PAULA LIMA, 636- JARDIM VIOLETA | | MANUAL | |
| 7 | CANAL DA ISMAEL SILVA | RUA: ISMAEL SILVA, 341- CONJUNTO PALMEIRAS | | MANUAL | |
| 8 | SANGRADOURO LAGOA DE MESSEJANA | RUA: EUDES CARDOSO, 344- MESSEJANA | | MANUAL | |
| 9 | CANAL RIACHO CANAÃ | RUA: UBERLÂNDIA, 670- MESSEJANA | | MANUAL | |
| 10 | CANAL DO CURIÓ | AV. PROFESSOR JOSÉ ARTUR DE CARVALHO, | | MANUAL | |
| 11 | CANAL CAJAZEIRAS | RUA: JOSÉ ALBERTO SÁ PIRES, 172- CAJAZEIRAS | | MANUAL | |
| 12 | RIACHO DO CAZUZA | RUA: JOSÉ PEDRA, 551- PARQUE DOIS IRMÃOS | | MANUAL | |

Serviços a Serem Executados no Período de Janeiro a Março de 2018 – SER VI


| Nº | IDENTIFICAÇÃO | LOCALIZAÇÃO APROXIMADA | SITUAÇÃO | TIPO DE LIMPEZA | OBS. |
|----|--|---|----------|------------------|------|
| 13 | CANAL DA RUA 02 DE ABRIL | RUA: 02 DE ABRIL, 990- CASTELÃO | | MANUAL | |
| 14 | RIACHO DAS LAVANDEIRAS | AV. WASHINGTON SOARES, 5290- EDSON QUEIROZ | | MANUAL | |
| 15 | CANAL DE 03 DE JUNHO | RUA: GERALDO SOARES, 540- BARROSO | | MANUAL | |
| 16 | CANAL DA COMUNIDADE SANTA MARIA GORETE | RUA: GUILHERME TELEFONE, 116- CAJAZEIRAS | | MANUAL | |
| 17 | LAGOA DO CABO VELHO | RUA: PADRE FRANCISCO PITA, 71- JARDIM DAS OLIVEIRAS | | MANUAL | |
| 18 | RIACHO CIDRIÃO | AV. PEDRO RAMALHO, 4997-SERRINHA | | MANUAL | |
| 19 | RIACHO DO PARQUE DOIS IRMÃOS | RUA: CENTO E TRINTA E SEIS, 133- PARQUE DOIS IRMÃOS | | MECÂNICA/ MANUAL | |
| 20 | CANAL DA RUA DIAMANTE | AV. POMPILHO GOMES, 1205-PASSARÉ | | MANUAL | |
| 21 | CANAL MOTEL MITHOS | AV. POMPILHO GOMES, 648-PASSARÉ | | MANUAL | |
| 22 | CANAL ALÇA DO VIADUTO DO MAKRO BR-116 | RUA: TODOS OS SANTOS,40-AEROLÂNDIA | | MECÂNICA/ MANUAL | |
| 23 | CANAL DO POLO TANCREDO NEVES | RUA: DO CÓRREGOS, 307- JARDIM DAS OLIVEIRAS | | MANUAL | |
| 24 | LAGOA SOLDADO | AV. CONSELHEIRO GOMES DE FREITAS, 3839-COITÉ | | MECÂNICA/ MANUAL | |

Serviços a Serem Executados no Período de Janeiro a Março de 2018 – SER VI

| Nº | IDENTIFICAÇÃO | LOCALIZAÇÃO APROXIMADA | SITUAÇÃO | TIPO DE LIMPEZA | OBS. |
|----|--|--|----------|------------------|------|
| 25 | CANAL DA RUA JABAGUARA | RUA: SÃO JOSÉ, 146- MONDUBIM | | MANUAL | |
| 26 | CANAL DA RUA CECÍLIA MEIRELES | RUA: CECILIA MEIRELES, 288- MESSEJANA | | MANUAL | |
| 27 | LAGOA DO JARDIM VIOLETA | RUA:BEATRIZ, 1100- CAJAZEIRAS | | MECÂNICA/ MANUAL | |
| 28 | LAGOA DO IPEC | RUA: CEZÍDIO DE ALBUQUERQUE, 319- CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS | | MÁQUINA | |
| 29 | LAGOA DO TIJOLO | RUA: DOS FARRAPOS, 995- JARDIM DAS OLIVEIRAS | | MECÂNICA/MANUAL | |
| 30 | LAGO JACAREY | AV. VIENA WEYNE, 510- CAMBEBA | | MANUAL | |
| 31 | LAGOA DE MESSEJANA | AV: FREI CIRILO, 61 | | MECÂNICA/ MANUAL | |
| 32 | CANAL DO CONJ. PALMEIRAS I, II | RUA MAGUARI 1220 - CONJUNTO PALMEIRAS RUA: SAGUAREMA, 700- CONJUNTO PALMEIRAS | | MANUAL | |
| 33 | CANAL DO CONJ. SUMARÉ | RUA: L, 475 - PASSARÉ | | MECÂNICA/ MANUAL | |
| 34 | RIO COCÓ - (TRECHO- POMPILHO GOMES E BR-116) | AV: POMPIPLO GOMES 1257 - PASSARÉ | | MECÂNICA/ MANUAL | |
| 35 | CANAL DA AV. POMPILHO GOMES | AV. POMPILHO GOMES, 900-PASSARÉ | | MANUAL | |
| 36 | CANAL DA RUA MOURA MATOS | RUA: MOURA MATOS, 1306-PASSARÉ | | MANUAL | |
| 37 | CANAL DA RUA 4 | RUA: 4, 23-BARROSO | | MANUAL | |

Estruturação das Unidades de Saúde para Prestação de Assistência e o Controle de Roedores

| REG | POSTO DE SAÚDE |
|-----|--|
| I | CARLOS RIBEIRO Rua Jacinto Matos, nº 944 - Jacarecanga - (85) 3452.6373, 3452.6376 e 3283.4556. |
| I | FLORESTA Rua Tenente José Barreira, nº 251 - Álvaro Weyne - (85) 3452.6466, 3452.6657, 3452.3499, 34523464 e 3452.3455. |
| I | REBOUÇAS MACAMBIRA Rua Creuza Rocha, s/nº - Jardim Guanabara -(85) 3452.6636 e 3452.6886. |



Estruturação das Unidades de Saúde para Prestação de Assistência e o Controle de Roedores

| REG | POSTO DE SAÚDE |
|-----|--|
| II | FREI TITO Rua José Cláudio Costa Lima, nº 100 - Caça e Pesca (85) 3433.2730 e 3452.2313. |
| II | IRMÃ HERCÍLIA ARAGÃO Rua Frei Vidal, nº 1821 - São João do Tauape - (85) 3452.1883 e 3452.1885. |
| II | RIGOBERTO ROMERO Rua Alameda das Graviolas, nº 195 - Cidade 2000 - (85) 3452.7359. |



Estruturação das Unidades de Saúde para Prestação de Assistência e o Controle de Roedores

| REG | POSTO DE SAÚDE |
|-----|--|
| III | ANASTÁCIO MAGALHÃES Rua Delmiro de Farias, nº 1679 - Rodolfo Teófilo - (85) 3433-2564. |
| III | CÉSAR CALS Rua Cel. Matos Dourado, s/nº - Pici (85) 3488-3251. |
| III | METON DE ALENCAR Rua Perdigão Sampaio, nº 820 - Antônio Bezerra - (85) 3488-3271. |



Estruturação das Unidades de Saúde para Prestação de Assistência e o Controle de Roedores

| REG | POSTO DE SAÚDE |
|-----|--|
| IV | DOM ALOISIO LORSCHIEDER Rua Betel, s/n° - Itaperi - (85) 3131-1945 e 3105-2002. |
| IV | DR. LUIS COSTA Rua Marechal Deodoro, nº 1501 - Benfica (85) 3131-7677. |
| IV | OLIVEIRA POMBO Rua Rio Grande do Sul, s/n° - Pan Americano - (85) 3482-8576 |




Estruturação das Unidades de Saúde para Prestação de Assistência e o Controle de Roedores

| REG | POSTO DE SAÚDE |
|-----|---|
| V | JURANDIR PICANÇO Rua Duas Nações, s/nº - Granja Portugal - (85) 3452-2480. |
| V | MACIEL DE BRITO Av. A, s/nº, 1ª Etapa - Conjunto Ceará -(85) 3452-2487. |
| V | PARACAMPOS Rua Alfredo Mamede, nº 250 - Mondubim - (85) 3433-4914. |



Estruturação das Unidades de Saúde para Prestação de Assistência e o Controle de Roedores

| REG | POSTO DE SAÚDE |
|-----|--|
| VI | CESAR CALS DE OLIVEIRA Rua Capitão Aragão, nº 555 - Aerolândia - (85) 3472-9069 e 3247-5213. |
| VI | FRANCISCO MELO JABORANDI Rua Contorno Norte, s/nº - São Cristovão - (85) 3256-8791 e 3488-3301. |
| VI | MATTOS DOURADO Rua Floriano Benevides, s/nº - Edson Queiroz - (85) 3105-1564 e |
| VI | MESSEJANA Rua Cel. Guilherme Alencar, s/nº - Messejana - (85) 3452-1660,3474-2637 e 3452-1669. |



**Em caso de emergência
LIGUE 190
Atendimento 24h**

**Outras Informações
www.funceme.br/alertafortaleza**



Prefeitura de Fortaleza

Gabinete do Prefeito

OBRIGADO!